

CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE

CE N° 0380-CPR-4095

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 2011 (Règlement des produits de la Construction ou RPC) établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, ce certificat s'applique au(x) produit(s) :

BOIS DE STRUCTURE A SECTION RECTANGULAIRE

Mis sur le marché sous le nom ou la marque commerciale
FRUYTIER S.A.

Nom des Sites	N° Titulaire	Classement	Traitement	Essence
Voir Annexe				

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites à l'Annexe ZA de la norme harmonisée

NF EN 14081-1 +A1 (avril 2011)

sous système 2+ sont appliquées et que le contrôle de production en usine, dont le fabricant et responsable, est évalué par FCBA, en tant qu'organisme notifié n° 0380, comme étant conforme aux exigences applicables.

Ce certificat est délivré, par FCBA, pour la première fois le **07/01/2009** et sauf retrait ou suspension, par l'organisme notifié, demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées de référence, les conditions de fabrication en usine et le contrôle de la production en usine restent conformes.

La liste des certificats de conformité valides est disponible sur le site www.fcba.fr dans la rubrique Marquage CE/RPC.

Pour l'Organisme Certificateur,

Le Directeur Certification
Alain HOCQUET

Délivré le 12/01/2026

Numéro de Certificat : 00017104

Annule et remplace le n° : 00015353

Page 1 sur 2

CERTIFICAT DE CONFORMITE DU CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE

0380-CPR-4095

ANNEXE

Nom des sites	N° Titulaire	Classement	Activités
FRUYTIER S.A. 9647 DONCOLS	0380-CPR-4095		Sans transformation
FRUYTIER SCIERIE SA B6900 MARCHE EN FAMENNE	0380-CPR-4095A	Classement visuel	Traitement préservation CL 2 à 3.1
FRUYTIER SCIERIE VIVY 6833 VIVY	0380-CPR-4095B	Classement visuel	Sans traitement de préservation
FRUYTIER DEUTSCHLAND GMBH 54472 HOCHSCHEID	0380-CPR-4095C	Classement visuel	Traitement préservation CL 2 à 3.1
RSB RABOTAGE ET SECHAGE DU BOIS B-6900 MARCHE EN FAMENNE	0380-CPR-4095D	Classement visuel	Bois classé sec
			Traitement préservation CL 2 à 4
FRUYTIER BOURGOGNE SAS 21530 LA ROCHE EN BRENIL	0380-CPR-4095E	Classement visuel	Traitement préservation CL 2 à 3.1