



**PRÉFÈTE  
DE LA RÉGION  
BOURGOGNE-  
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale de l'alimentation,  
de l'agriculture et de la forêt**

Besançon, le 23/06/2026

Service régional de l'alimentation  
Affaire suivie par : Fabienne CHAILLET

Tél : 03 39 59 40 70

Ref : B-1507

[sral.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr](mailto:sral.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr)

**PROGRAMME DE CONFORMITÉ PHYTOSANITAIRE À LA NIMP 15 DES EMBALLAGES EN BOIS  
DESTINÉS À L'EXPORTATION**

**AUTORISATION**

Conformément,

- au règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et notamment son article 98 sur l'autorisation et le contrôle des opérateurs enregistrés apposant la marque des matériaux d'emballage en bois sur le territoire de l'Union,
- à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 révisée en 2018 (NIMP n° 15 révisée) relative à la réglementation des matériaux d'emballages en bois utilisés dans le commerce international ;
- à l'arrêté national du 24 août 2010 relatif à la marque française apposée sur les emballages en bois attestant de la réalisation d'un traitement approuvé par la NIMP 15 révisée,
- au « programme de conformité phytosanitaire » publié au Bulletin Officiel du 17 décembre 2015,
- aux articles R. 251-41 et R. 251-41.1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM),
- à l'arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal ;
- à l'inspection réalisée le 20 mai 2026 par madame Fabienne CHAILLET agent du service régional de l'alimentation de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne Franche-Comté..

Pour l'établissement suivant : **FRUYTIER BOURGOGNE**

Situé (adresse) : **Z.I MORVAN à 21530 LA ROCHE EN BRENIL**

Avec pour responsable technique de la norme : Monsieur Christophe DOUTERLUINGNE

**FRUYTIER BOURGOGNE  
Z.I MORVAN  
21530 LA ROCHE EN BRENIL**


La DRAAF délivre l'autorisation :

- de réaliser des traitements NIMP 15 avec les deux séchoirs CATHILD n°2 et 4 avec des sondes dans l'air (Celui-ci devront travailler à pression atmosphérique) et d'apposer la marque NIMP 15 avec le numéro d'enregistrement officiel (INUPP pour les nouveaux) : **FR-BO-01837**.

**L'entreprise ne possède pas de dérogation pour pouvoir marquer NIMP15 les emballages en bois avant leur traitement.**

Cette autorisation est valable du 15/06/2026 au 14/06/2027. Elle est reconductible à l'issue de chaque inspection réalisée par la DRAAF/SRAI. Tout manquement aux exigences prévues à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 entraîne le retrait immédiat de l'autorisation d'activité par la DRAAF/SRAI avec l'interdiction d'apposition de la marque NIMP 15 sous peine de sanctions pénales (1° de l'article R. 251-41 du code rural et de la pêche maritime).

Le marquage de votre entreprise doit être conforme à l'annexe B du programme. Plusieurs variantes étant acceptables, l'exemple ci-dessous en est une illustration :



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

*Pour la directrice régionale et par délégation,  
Le chef de service adjoint du SRAI,*

**Dominique CROZIER**

**NB : Si vous souhaitez en savoir plus sur la norme NIMP15, le site Internet de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté est à votre disposition. Les informations sont disponibles en tapant NIMP15 dans le moteur de recherche de notre site (<https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/>).**

Date de l'inspection : 20/05/2026

**Partie administrative**

**Structure d'inspection** DRAAF Bourgogne - Franche-Comté

**Adresse** 4 bis rue Hoche  
BP 87865  
21078 DIJON CEDEX

**Inspecteur(s)** CHAILLET Fabienne

**Contexte de l'inspection** Programmation

**Établissement inspecté**

**Raison sociale/Dénomination** FRUYTIER BOURGOGNE

**Enseigne établissement/Dénomination** FRUYTIER BOURGOGNE

**N° SIRET / N° NUMAGRIT** 50030239300029

**Adresse postale** ZI DU MORVAN  
21530 LA ROCHE EN BRENIL

**Interlocuteur(s)** DOUTERLUINGNE christophe

**Inspection : Activité inspectée**

**Type d'activité** Activité d'emballages bois

**Identifiant de l'unité d'activité**

**Site d'intervention** Activité emballages bois-FRUYTIER BOURGOGNE

**Méthode** Grille : Contrôle d'un opérateur de traitement thermique autorisé NIMP15 ou souhaitant l'être, Version 10  
Vademecum : Inspection d'un opérateur de traitement thermique autorisé NIMP15 ou souhaitant l'être, Version 4

**Prélèvement(s)** Non

**N° prélèvement(s)** /

**Informations complémentaires :**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Type d'installation : Four    | NON                            |
| Type d'installation : Séchoir | OUI                            |
| Type d'installation : Etuve   | NON                            |
| Type d'installation : Autre   | 2 Séchoirs Cathild n°2 et n° 4 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Humidimètre                                                                                          | NON |
| Dérogation pour le marquage avant traitement (fournisseurs de traitement, sous conditions)           | NON |
| Type Marquage : Fer                                                                                  | NON |
| Type Marquage : Encre                                                                                | OUI |
| Numéro(s) d'autorisation (français ou étrangers) d'autres fournisseurs de traitement, le cas échéant | .   |

**Points de contrôle :**

| <b>A</b>     | <b>Contrôle documentaire - Conditions d'autorisation</b>                                                                                                                                                             | <b>Conforme</b>   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | <i>Établissement qui vend du bois scié destiné à la fabrication de palette en France et en Belgique. L'établissement réalise le sciage du bois, sélectionne, et traite quand le bois commandé doit être NIMP 15.</i> |                   |
| <b>A01</b>   | <b>Responsable technique désigné</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Conforme</b>   |
|              | <i>Le responsable est toujours Mr Christophe DOUTERLUINGNE.</i>                                                                                                                                                      |                   |
| <b>A0101</b> | <i>Sensibilisation aux risques liés à la dissémination de bioagresseurs par le biais des emballages en bois</i>                                                                                                      | <i>OUI</i>        |
| <b>A0102</b> | <i>Connaissance de la norme NIMP15</i>                                                                                                                                                                               | <i>Conforme</i>   |
| <b>A0103</b> | <i>Connaissance des modalités de traitement du bois</i>                                                                                                                                                              | <i>Conforme</i>   |
| <b>A02</b>   | <b>Déclaration annuelle d'activité effectuée ou mise à jour</b>                                                                                                                                                      | <b>Conforme</b>   |
|              | <i>La DAA a été signée et transmise le 24/02/2026.</i>                                                                                                                                                               |                   |
| <b>A0201</b> | <i>Modifications du site signalées par l'entreprise</i>                                                                                                                                                              | <i>Sans objet</i> |
|              | <i>Pas de modification de l'établissement.</i>                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>B</b>     | <b>Contrôle documentaire - Réalisation du traitement thermique</b>                                                                                                                                                   | <b>Conforme</b>   |
|              | <i>Les traitements sont réalisés en prestation et uniquement à la commande. Pas de réserve de bois traité.</i>                                                                                                       |                   |
| <b>B01</b>   | <b>Présence d'un registre archivant toutes les opérations de traitement depuis 5 ans</b>                                                                                                                             | <b>Conforme</b>   |
|              | <i>Le registre est un classeur avec les courbes + liste des bois avec épaisseur.</i>                                                                                                                                 |                   |
| <b>B0101</b> | <i>Registre : mention de la date de chaque opération</i>                                                                                                                                                             | <i>Conforme</i>   |
|              | <i>Date sur la courbe.</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>B0102</b> | <i>Registre : présence d'une courbe ou d'un tableur (Temps, température) pour chaque opération</i>                                                                                                                   | <i>Conforme</i>   |
|              | <i>Les courbes sont imprimés.</i>                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>B0103</b> | <i>Registre : indication des produits traités (sciages, palettes...) à chaque opération</i>                                                                                                                          | <i>Conforme</i>   |
|              | <i>Les produits traités sont mentionnés sur le certificat de traitement fourni au client.</i>                                                                                                                        |                   |
| <b>B0104</b> | <i>Registre : mention de la température initiale des bois (°C) pour chaque opération</i>                                                                                                                             | <i>Conforme</i>   |
| <b>B0105</b> | <i>Registre : mention de la température de chauffage (°C) pour chaque opération</i>                                                                                                                                  | <i>Conforme</i>   |
|              | <i>La température de chauffe durant les traitements est toujours 70 °. La température de chauffe est mentionnée sur la courbe et sur le certificat de traitement.</i>                                                |                   |
| <b>B02</b>   | <b>Conformité des traitements par rapport aux abaques de l'instruction technique</b>                                                                                                                                 | <b>Conforme</b>   |
| <b>B0201</b> | <i>Sciages : mention de l'épaisseur (mm) (sciage et bois cumulé entre lattages)</i>                                                                                                                                  | <i>Conforme</i>   |
|              | <i>Épaisseur standard, sans lattage. Les traitements sont toujours de 26h.</i>                                                                                                                                       |                   |
| <b>B0202</b> | <i>Palettes : mention de l'essence (conifères ou feuillus)</i>                                                                                                                                                       | <i>Sans objet</i> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | L'entreprise ne traite pas de palette<br>L'établissement scie uniquement du résineux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| B0203 | Palettes : mention de l'humidité du bois (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sans objet |
|       | L'entreprise ne traite pas de palette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| B0204 | Sciages et palettes : mention de la température humide (°C) si chauffage à 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sans objet |
|       | Les traitements sont effectués à 70 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| B0205 | Sciages et palettes : vérification de la conformité aux abaques de la durée de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conforme   |
|       | Vérification de courbe de traitement :<br>13/03/26, séchoir n°2. Sciage 300 mm, de 18h09 le 11/03/2026 à 7h17 le 13/03/2026 soit plus de 37h (durée attendu 26 h) : conforme<br>13/02/2026 Séchoir n°2. Sciage 45 mm entre lattage (45 latte toute les couches) + 95 mm. 12/02/2026 de 13h47 à 17h37 le 13/02/2026 soit 26h50 de traitement (attendu 5h40).<br>29/08/2025, séchoir n°4 : épaisseur max 95 mm, température initiale 10 °C : de 12h13 le 29/08/2026 à 00h23 le 31/08/2025 soit 36h10 de traitement (attendu 5h) : Conforme. |            |
| B03   | <b>Métrologie : étalonnage à jour de la chaîne de mesures (sondes + câbles + système d'information)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conforme   |
|       | Certificats d'étalonnage, un pour chaque séchoir, établie par Windtör industries le 12/01/2026.<br>Séchoir n°2 pas d'écart<br>Séchoir n°4 HB13 +1 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| C     | <b>Contrôle documentaire - Eléments de traçabilité</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conforme   |
| C01   | <b>Archivage des certificats de traitements délivrés (5 ans) et traçabilité pour chaque cycle de traitement (date, quantité, produit, client)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Conforme   |
|       | Les certificats de traitement sont délivrés et fournis au client avec la courbe de traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| C02   | <b>Conformité des certificats de traitement délivrés</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conforme   |
|       | Le certificat contient les éléments attendus par la norme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| D     | <b>Contrôle technique - Traitement de sciages ou d'emballages en bois</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conforme   |
| D01   | <b>Contrôle du bois pour le traitement (absence écorce)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conforme   |
|       | Absence d'écorce sur les bois observés sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| D0101 | Vigilance en cas de trous d'insectes et information aux clients en cas d'export                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conforme   |
|       | Absence de trou d'insecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| D02   | <b>Organisation du parc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Conforme   |
|       | Le bois traité est déposé à la sortie du séchoir dans une zone dédiée au bois traité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| D0201 | Identification et isolement des lots d'emballages non traités déjà marqués NIMP15 (dérogation) (marquage au sol, peinture, écriteau...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sans objet |
|       | L'établissement ne fabrique pas d'emballage.<br>Les étiquettes "Nimp 15" sont posées dans le séchoir sur les lots de sciages traités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| D0202 | Identification et isolement des lots d'emballages ou de sciages traités avant marquage NIMP15 (absence de dérogation) (marquage au sol, peinture, écriteau...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sans objet |
|       | L'établissement ne fabrique pas d'emballage.<br>Les lots de sciages traités sont déposés dans une zone dédiée avec leur étiquette plastifiée Nimp 15 qui a été agrafé dans le séchoir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| D03   | <b>Sondes dans l'air</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Conforme   |
|       | Deux séchoirs de marque CATHILD sont utilisés pour les traitements NIMP 15 : n° 2 et n° 4; Vu le séchoir n°2 et n° 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| D0301 | Nombre suffisant de sondes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conforme   |
|       | 4 sondes dans chaque séchoir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| D0302 | Sondes correctement positionnées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conforme   |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D04</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sondes dans le bois</b>                                                                                                                             | <b>Sans objet</b> |
| <i>La température de chauffe lors des traitements est mesurée avec des sondes dans l'air.</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>D0401</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Cartographie du four</b>                                                                                                                            | <b>Sans objet</b> |
| <i>La température de chauffe lors des traitements est mesurée avec des sondes dans l'air.</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>D0402</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zone froide détectée</b>                                                                                                                            | <b>Sans objet</b> |
| <i>La température de chauffe lors des traitements est mesurée avec des sondes dans l'air.</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>D0403</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sondes correctement positionnées</b>                                                                                                                | <b>Sans objet</b> |
| <i>La température de chauffe lors des traitements est mesurée avec des sondes dans l'air.</i>                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>D05</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Relevés automatiques des températures de traitement</b>                                                                                             | <b>Conforme</b>   |
| <i>le relevé de température se fait toute les 10 min</i>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Contrôle technique - Fabrication d'emballages en bois</b>                                                                                           | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne fabrique pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>E01</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Contrôle du bois pour la fabrication (absence écorce)</b>                                                                                           | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne fabrique pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>E0101</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Vigilance en cas de trous d'insectes et information aux clients en cas d'export</b>                                                                 | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne fabrique pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>E02</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Organisation du parc</b>                                                                                                                            | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne fabrique pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>E0201</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identification et isolement des lots de bois traités pour la fabrication (marquage au sol, peinture, écriteau...)</b>                               | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne fabrique pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>E0202</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identification et isolement des lots d'emballages fabriqués avec du bois traité, avant marquage NIMP15 (marquage au sol, peinture, écriteau...)</b> | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne fabrique pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>F</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Contrôle technique - Réparation d'emballages en bois</b>                                                                                            | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne répare pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>F01</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Contrôle des éléments bois pour la réparation (absence d'écorce, bois marqué ou étiquette d'accompagnement)</b>                                     | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne répare pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>F0101</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Vigilance en cas de trous d'insectes et information aux clients en cas d'export</b>                                                                 | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne répare pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>F02</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Organisation du parc</b>                                                                                                                            | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne répare pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>F0201</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identification et isolement des lots de bois traités pour la réparation (marquage au sol, peinture, écriteau...)</b>                                | <b>Sans objet</b> |
| <i>L'établissement ne répare pas d'emballage en bois.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>G</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Contrôle technique - Marquage</b>                                                                                                                   | <b>Conforme</b>   |
| <i>Les sciages NIMP 15 sont identifiés avec une étiquette avec le logo et n° d'autorisation de l'établissement. Cette étiquette est agrafée dans sur chaque paquet de sciage traité dans le séchoir après le traitement.</i> |                                                                                                                                                        |                   |
| <b>G01</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Logo conforme à la norme (lisible, indélébile, non transférable, visible)</b>                                                                       | <b>Conforme</b>   |
| <b>G02</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Marquage réalisé après le traitement, sauf dérogation conforme</b>                                                                                  | <b>Conforme</b>   |

|       |                                                                                                             |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | <i>L'étiquette est agrafée dans sur chaque paquet de sciage traité dans le séchoir après le traitement.</i> |            |
| G0201 | <i>Dérogation pour le marquage avant traitement pour les fournisseurs de traitement</i>                     | NON        |
|       |                                                                                                             |            |
| G03   | <b>Respect des règles de marquage pour les emballages réparés ou refabriqués</b>                            | Sans objet |
|       | <i>L'établissement ne répare pas et ne refabrique pas d'emballage en bois.</i>                              |            |
| G0301 | <i>Marquage des pièces remplacées après réparation avec du bois traité</i>                                  | Sans objet |
|       | <i>L'établissement ne répare pas, et ne refabrique pas d'emballage en bois.</i>                             |            |
| G0302 | <i>Effacement des anciennes marques lors du retraitement (refabrication)</i>                                | Sans objet |
|       | <i>L'établissement ne refabrique pas d'emballage en bois.</i>                                               |            |
| G0303 | <i>Effacement des anciennes marques après réparation avec bois non traité</i>                               | Sans objet |
|       | <i>L'établissement ne répare pas d'emballage en bois.</i>                                                   |            |

### Évaluation globale de l'inspection

Évaluation de l'inspection :    Conforme

Signature

Le 09/06/2026

Inspecteur(s) CHAILLET Fabienne



